

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад №10»

Юр. адрес: Тверская обл., гор.
Торжок, ул. Мира, д. 32.
тел: 8(48251)9-82-08, 9-21-21;
E-mail: det.sad.10@mail.ru

ОКПО 40744443 ОГРН 1026901914885
ИНН/КПП 6915005830/691501001

Начальнику отделения ОНД и ПР по
Торжокскому, Спировскому, Кувшиновскому
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по
Тверской обл.

Н.А.Черняк

Начальнику отделения ОНД и ПР по
Торжокскому, Спировскому, Кувшиновскому
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по
Тверской обл.

О.Ю.Виноградовой

От «09» декабря 2025 г. № 75/25

на № 2508/017-69/96-ВО/П от
26.08.2025 г.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ
от 26.08.2025 г. №2508/017-69/96-ВО/П

В целях исполнения предписания МБДОУ «Детский сад №10» приняты
следующие меры по устранению выявленных нарушений:

№п. Предписания	Мероприятия по устранению выявленного нарушения обязательных требований	Результат	Подтверждение выполнения
п.1, п.4, п.5	Решение Торжокского межрайонного суда от 08.09.2025 г. по административному делу №2а- 750/2025, обязывающее Управление образования администрации г.Торжка и администрацию муниципального образования городской округ город Торжок Тверской области в течение 12 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу профинансировать выполнение мероприятий по оборудованию объектов МБДОУ «Детский сад №10» системами оповещения и управления эвакуацией, обеспечивающими техническую возможность воспроизведения речевых сообщений произвольного характера, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники, либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении ЧС на территории в здании №1 и в здании №2.	Не устранено в полном объеме	-

	В свою очередь на МБДОУ «Детский сад №10» решением суда возложена обязанность в течение 6 месяцев после осуществления финансирования, выполнить предписанные мероприятия.		
п. 2 п. 3	На эвакуационных путях, ведущих из левой и правой лестничных клеток 1 этажа здания непосредственно наружу, демонтированы пластиковые панели, что позволило расширить эвакуационные пути и привести их отделку в соответствие с требованиями пожарной безопасности.	Устранено	фотоматериалы
п. 6	Обеспечено наличие и исправное состояние устройства для самозакрывания двери ведущей из 1-ой младшей группы на лестничную клетку.	Устранено	фотоматериалы

Фотоматериалы прилагаю.

Заведующий



О. С. Петрова

Информация о выполнении Предписания направлена в электронном виде

ond_torzhok@69.mchs.gov.ru

« 11 » часов « 13 » минут « 09 »

20 25 г.

(подпись)